


۱- دیواره تخت ساده (Simple Flat Wall)

در یک دیواره ساده که از یک ماده تشکیل شده باشد فرض می شود که ضریب هدایتی یعنی k (Thermal Conductivity) گرادیان دما به صورت خطی خواهد بود مانند شکل زیر :



چون درجه حرارت معلوم است ، پس قانون فوریه را به شکل زیر می نویسیم :

$$q = kA \frac{T_H - T_L}{L}$$


$$q = \frac{T_H - T_L}{\frac{L}{kA}}$$

با توجه به اینکه $q = \frac{V}{R}$ مانند قانون اهم بنابراین درجه حرارت به عنوان یک جریان فرض می شود.

نتیجه

جریان الکتریستیه را با حرارت مقایسه کرده و درمی یابیم که صفحات یک دیواره مانند یک مقاومت برای حرارت عمل می کند بنابراین مقاومت به صورت زیر می باشد :

$$R = \frac{L}{kA}$$



2- دیواره مرکب تخت (هدایت)

فرض میکنیم که سه دیواره در کنار یکدیگر داشته باشیم

$$R_1 = \frac{L_1}{k_1 A} = \text{ مقاومت در ماده اول}$$

$$R_2 = \frac{L_2}{k_2 A} = \text{ مقاومت در ماده دوم}$$

$$R_3 = \frac{L_3}{k_3 A} = \text{ مقاومت در ماده سوم}$$

$$q_1 = k_1 A \frac{T_1 - T_2}{L_1} \Rightarrow T_1 - T_2 = \frac{q_1 L_1}{k_1 A} \quad (1)$$

$$q_2 = k_2 A \frac{T_2 - T_3}{L_2} \Rightarrow T_2 - T_3 = \frac{q_2 L_2}{k_2 A} \quad (2)$$

$$q_3 = k_3 A \frac{T_3 - T_4}{L_3} \Rightarrow T_3 - T_4 = \frac{q_3 L_3}{k_3 A} \quad (3)$$

عبارت‌های (1) و (2) و (3) را جمع جبری می‌کنیم و فرض می‌کنیم که مقدار انتقال حرارت در سه حالت برابر باشند.

$$q_1 = q_2 = q_3 = q$$

$$(T_1 - T_2) + (T_2 - T_3) + (T_3 - T_4) = \frac{q_1 L_1}{k_1 A} + \frac{q_2 L_2}{k_2 A} + \frac{q_3 L_3}{k_3 A}$$

شرط فوق در صورتی صادق است که حرارتی جذب هیچ جسم نشود و تمام حرارت دریافتی را به جسم دیگر منتقل کند و همچنین محیط یک محیط بسته باشد.

$$(T_1 - T_4) = q \left(\frac{L_1}{k_1 A} + \frac{L_2}{k_2 A} + \frac{L_3}{k_3 A} \right)$$

$$q = \frac{T_1 - T_4}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$q = \frac{T_{initial} - T_{final}}{R_{total}}$$


$$R = \frac{L}{kA}$$

3- یک دیواره ساده در محیط گرم و سرد :

ضریب انتقال حرارت جابجایی محیط گرم = h_i

ضریب هدایتی = k

ضریب انتقال حرارت جابجایی محیط سرد =



$$q = h_i A (T_1 - T_2) \quad \text{برای محیط گرم}$$

$$T_1 - T_2 = \frac{q_1}{h_i A}$$

$$q = k A \frac{T_2 - T_3}{L} \quad \text{برای دیواره (هدایت)}$$

$$T_2 - T_3 = \frac{q_2 L}{k A}$$

$$q = h_o A (T_3 - T_4) \quad \text{برای محیط سرد}$$

$$T_3 - T_4 = \frac{q_3}{h_o A}$$

$$q_1 = q_2 = q_3 = q$$

بنابراین دوباره $(T_1 - T_2) + (T_2 - T_3) + (T_3 - T_4)$ را برابر با معادله زیر قرار میدهیم

و به فرمول زیر دست می یابیم :

$$q = \frac{\Delta T}{R}$$

مقاومت برای محیط گرم $R = \frac{1}{h_i A}$

مقاومت در داخل دیواره $R = \frac{L}{kA}$

مقاومت برای محیط سرد $R = \frac{1}{h_0 A}$

4- یک استوانه ساده :

فرض می کنیم استوانه ای داشته باشیم که این استوانه دارای درجه حرارت بالایی باشد . می خواهیم مقدار انتقال حرارت را از این استوانه پیدا بکنیم و می دانیم که تغییرات درجه حرارت به صورت شعاعی می باشد .

$$A = 2\pi r l$$


سطح جانبی استوانه
طول استوانه L

شعاع داخلی استوانه r_i

شعاع خارجی استوانه r_o

درجه حرارت داخلی T_i

درجه حرارت خارجی T_o



$$q = -kA \frac{dT}{dr}$$
 رابطه فوریه

$$A = 2\pi r l$$

$$q = -2\pi r l k \frac{dT}{dr}$$

$$\frac{q}{2\pi dk} \int_{r_i}^{r_0} \frac{dr}{r} = - \int_{T_0}^{T_i} dT$$







$$\frac{q}{2\pi dk} \int_{r_i}^{r_0} \frac{dr}{r} = \int_{T_0}^{T_i} dT$$

$$\frac{q}{2\pi dk} [\ln r]_{r_i}^{r_0} = [T]_{T_0}^{T_i}$$

$$q = \frac{2\pi dk(T_i - T_0)}{\ln \frac{r_0}{r_i}}$$

$$q = \frac{\Delta T}{R}$$

$$R = \frac{\ln \frac{r_0}{r_i}}{2\pi k l}$$

حالت	سیستم فیزیکی	شكل	انتقال حرارت	مقاومت
1	دیواره ساده		$q = \frac{\Delta T}{R}$	$R = \frac{L}{kA}$
2	دیواره مركب		$q = \frac{\Delta T}{R_1 + R_2}$	$R = \frac{L_1}{k_1 A} + \frac{L_2}{k_2 A}$
3	دیواره در محیط سرد و گرم		$q = \frac{\Delta T}{R_1 + R_2 + R_3}$	$R = \frac{1}{h_i A_i} + \frac{L}{kA} + \frac{1}{h_0 A_0}$
4	استوانه ساده		$q = \frac{\Delta T}{R}$	$R = \frac{\ln \frac{r_o}{r_i}}{2\pi k l}$
5	استوانه مركب		$q = \frac{\Delta T}{R_1 + R_2}$	$\frac{\ln \frac{r_2}{r_1}}{2\pi k_1 L} + \frac{\ln \frac{r_3}{r_2}}{2\pi k_2 L}$
6	استوانه ساده در محیط گرم و سرد		$q = \frac{\Delta T}{R_1 + R_2 + R_3}$	$\frac{1}{h_i A_i} + \frac{\ln \frac{r_0}{r_i}}{2\pi k l} + \frac{1}{h_0 A_0}$
7	کره ساده		$q = \frac{\Delta T}{R}$	$R = \frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_o}$
8	کره در محیط گرم و سرد		$q = \frac{\Delta T}{R_1 + R_2 + R_3}$	$R = \frac{1}{h_i A_i} + \frac{\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_o}}{4\pi k} + \frac{1}{h_0 A_0}$
9	کره مركب		$q = \frac{\Delta T}{R_1 + R_2}$	$R = \frac{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}}{4\pi k_1} + \frac{\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_3}}{4\pi k_2}$